

Everkets navn, adresse (Det lokale elektrisitetstilsynet)

SØNDRE FOLLO ENERGI A.S

POSTBOKS 162
1430 AS
TLF: 64 940560

Anleggsnr.

000740024 001

Rapport nr.

95/00721

Navn, adresse

ANDERSSEN PÅL S
10 RUE DES BUGNONS
CH-1217 MEYRIN SVEITS
CH SVEITS

Eier/bruker - Anleggsadresse

EIER :
ROSEKOLLEN 10
1440 DRØBAK

RAPPORT Kontroll av elektriske anlegg

I henhold til lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det kontroll av elektriske anlegg.

De kan klage på vårt vedtak til elektrisitetstilsynet, men det må De i så fall gjøre innen tre uker fra De har mottatt dette brevet. I henhold til forvaltningsloven skal en slik klage sendes til Det lokale elektrisitetstilsynet.

Påviste feil må rettes av autorisert elektroinstallatør snarest og senest innen den oppgitte frist, jf. § 116.1 og § 121 i Forskrifter for elektriske bygningsinnstallasjoner m.m. Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, skrives på baksiden og sendes til Det lokale elektrisitetstilsynet.

Kontrollert av

BRUDEVIK OTTAR

Dato kontrollert

12/12-95

Kontrolltype

UTVIDELSE/OMLEGGIN

Beh. av

OBR

Ved kontrollen fant vi følgende å bemerke:

DET BLE IKKE FUNNET NOEN FEIL ELLER MANGLER.

INSTALATØR MÅ I FREMTIDEN BRUKE RG PÅ MÅLERSLØYFE I LIGNENDE TILFELLE.
TILKOBLINGSHYLSER LEGGES IGJEN I SIKRINGSSKAP.

RETTELSENE ER UTFØRT AV:

Dato

Underskrift montør

Dato

Stempel/underskrift elektroinstallatør

Frist for retting

DET LOKALE ELEKTRISITETSTILSYNET:

15/12-95

Ottar Brudevold

Dato

Underskrift